

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 DO TRECHO 04 - E0 - Dist. Fixa = 110m



FOTO Nº 03 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE 01 - E59



FOTO Nº 04 - BUEIRO 01 - E170



FOTO Nº 05 - BUEIRO 02 - E265



FOTO Nº 06 - FONTE DE ÁGUA 01 - E312 - Dist. Fixa = 10m

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 07 - TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 08 - BUEIRO 03 - E555



FOTO Nº 09 - JAZIDA 02 - E710 - Dist. Fixa = 130m



FOTO Nº 10 - BUEIRO 04 - E748



FOTO Nº 11 - BUEIRO 05 - E808



FOTO Nº 12 - BUEIRO 06 - E834

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 13 - TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 14 - BUEIRO 07 - E1006



FOTO Nº 15 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE 02 - E1023



FOTO Nº 16 - FONTE DE ÁGUA 02 - E1023 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 17 - TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA



FOTO Nº 18 - FIM DO TRECHO 09: PI-236 / LOC. VELAME / LOC. MALHADINHA DO MEIO / LOC. PROCURADOR / LOC. TAPERA ATÉ LOC. BOA NOVA