

CONVÊNIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 1 - INÍCIO DO TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 2 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 3 - BUEIRO 01 - E161



FOTO Nº 4 - BUEIRO 02 - E174



FOTO Nº 5 - FONTE DE ÁGUA 01 - E245 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 6 - BUEIRO 03 - E271

CONVÊNIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 7 - JAZIDA 01 - E281 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 8 - BUEIRO 04 - E381



FOTO Nº 9 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 10 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 11 - BUEIRO 05 - E502



FOTO Nº 12 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA

CONVENIO Nº 882021/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 13 - BUEIRO 06 - E629



FOTO Nº 14 - BUEIRO 07 - E643



FOTO Nº 15 - BUEIRO 08 - E733



FOTO Nº 16 - MATA BURRO - E118



FOTO Nº 17 - BUEIRO EXISTENTE - BSTC D=1,00m - E228




FOTO Nº 18 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA

CONVÊNIO Nº 882021/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 19 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 20 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 21 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 22 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 23 - TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA



FOTO Nº 24 - FIM DO TRECHO 06: BR - 230 SAINDO DO ALTO SERENO / LOC. SACO DO URUÇU / LOC. BAIXA ATÉ LOC. MELANCIA