

CONVENIO Nº 882021/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**TRECHO 02: BR-230 / ASSENTAMENTO FAVEIRA DO HORÁCIO / LOC. MORRO DO CLARO PASSANDO NA LOC. MORRO REDONDO INDO ATÉ POVOADO CURRAL VELHO**



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO TRECHO 02



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 - E259 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 01 - E300 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 04 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE 01 - E391



FOTO Nº 05 - TRECHO DE CALÇAMENTO EXISTENTE - E407+10,00 ATÉ E419+10,00



FOTO Nº 06 - FONTE DE ÁGUA 02 - E415 - Dist. Fixa = 10m

CONVENIO Nº 882021/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**TRECHO 02: BR-230 / ASSENTAMENTO FAVEIRA DO HORÁCIO / LOC. MORRO DO CLARO PASSANDO NA LOC. MORRO REDONDO INDO ATÉ POVOADO CURRAL VELHO**



FOTO Nº 07 - JAZIDA 02 - E494 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 08 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE 02 - E427



FOTO Nº 09 - JAZIDA 03 - E612 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 10 - TRECHO 02



FOTO Nº 11 - TRECHO 02



FOTO Nº 12 - FIM DO TRECHO 02

CONVENIO Nº 882021/2018  
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL  
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

#### SUB-TRECHO 2.1: LOC. MORRO DO CLARO



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO SUB-TRECHO 2.1: LOC. MORRO DO CLARO



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 (JAZIDA 01 DO TRECHO 02) - E0 - Dist. Fixa = 484m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 01 (FONTE DE ÁGUA 02 DO TRECHO 02 - E159+15,00 - Dist. Fixa = 505m



FOTO Nº 04 - SUB-TRECHO 2.1: LOC. MORRO DO CLARO



FOTO Nº 05 - SUB-TRECHO 2.1: LOC. MORRO DO CLARO



FOTO Nº 06 - FIM DO SUB-TRECHO 2.1: LOC. MORRO DO CLARO