

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 01: BR-230 / LOC. CORRENTE / LOC. BURITI DO CANTO / LOC. BREJINHO / LOC. EXÚ / LOC. SÍTIO / LOC. PONTA DO MORRO / LOC. PONTA DA SERRA ATÉ LOC. CURRAL VELHO



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO TRECHO 01



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 - E130 - Dist. Fixa = 30m



FOTO Nº 03 - JAZIDA 02 - E221 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 04 - FONTE DE ÁGUA 01 - E347 - Dist. Fixa = 100m



FOTO Nº 05 - FONTE DE ÁGUA 02 - E381 - Dist. Fixa = 15m



FOTO Nº 06 - BUEIRO 01 - E384

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 01: BR-230 / LOC. CORRENTE / LOC. BURITI DO CANTO / LOC. BREJINHO / LOC. EXÚ / LOC. SÍTIO / LOC. PONTA DO MORRO / LOC. PONTA DA SERRA ATÉ LOC. CURRAL VELHO



FOTO Nº 07 - JAZIDA 03 - E396 - Dist. Fixa = 100m



FOTO Nº 08 - BUEIRO 02 - E432



FOTO Nº 09 - BUEIRO 03 - E499



FOTO Nº 10 - FONTE DE ÁGUA 03 - E518 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 11 - BUEIRO 04 - E669



FOTO Nº 12 - MATA BURRO - E2

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 01: BR-230 / LOC. CORRENTE / LOC. BURITI DO CANTO / LOC. BREJINHO / LOC. EXÚ / LOC. SÍTIO / LOC. PONTA DO MORRO / LOC. PONTA DA SERRA ATÉ LOC. CURRAL VELHO



FOTO Nº 13 - TRECHO 01



FOTO Nº 14 - TRECHO 01



FOTO Nº 15 - TRECHO 01



FOTO Nº 16 - TRECHO 01



FOTO Nº 17 - TRECHO 01



FOTO Nº 18 - FIM DO TRECHO 01

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SUB-TRECHO 1.1: LOC. BURITI DO CANTO



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO SUB-TRECHO 1.1: LOC. BURITI DO CANTO



FOTO Nº 02 - JAZIDA 02 DO TRECHO 01 - E0 - Dist. Fixa = 390,00 m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 01 DO TRECHO 01 - E0 - Dist. Fixa = 1.010,00 m



FOTO Nº 04 - SUB-TRECHO 1.1: LOC. BURITI DO CANTO



FOTO Nº 05 - SUB-TRECHO 1.1: LOC. BURITI DO CANTO



FOTO Nº 06 - FIM DO SUB-TRECHO 1.1: LOC. BURITI DO CANTO

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SUB-TRECHO 1.2: LOC. SÍTIO



FOTO Nº 01 - INICIO DO SUB-TRECHO 1.2: LOC. SÍTIO



FOTO Nº 02 - JAZIDA 03 DO TRECHO 01 - E0 - Dist. Fixa = 1.220,00 m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 03 DO TRECHO 01 - E43+2,157 - Dist. Fixa = 670,00 m



FOTO Nº 04 - SUB-TRECHO 1.2: LOC. SÍTIO



FOTO Nº 05 - SUB-TRECHO 1.2: LOC. SÍTIO



FOTO Nº 06 - FIM DO SUB-TRECHO 1.2: LOC. SÍTIO