

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 03: BR-230 / LOC. LAVANDEIRA / LOC. MORORÓ / LOC. SÃO BENTO / LOC. SÃO BENTO / ASSENTAMENTO MOCHA / LOC. MACHADO / LOC. BOCAINA ATÉ LOC. QUEIMADAS



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO TRECHO 03



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 - E51 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 01 - E165 - Dist. Fixa = 35m



FOTO Nº 04 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE 01 - E194



FOTO Nº 05 - JAZIDA 02 - E403 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 06 - JAZIDA 03 - E636 - Dist. Fixa = 10m

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OERAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 03: BR-230 / LOC. LAVANDEIRA / LOC. MORORÓ / LOC. SÃO BENTO / LOC. SÃO BENTO / ASSENTAMENTO MOCHA / LOC. MACHADO / LOC. BOCAINA ATÉ LOC. QUEIMADAS



FOTO Nº 07 - FONTE DE ÁGUA 02 - E819 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 08 - PONTE EXISTENTE - E947



FOTO Nº 09 - BUEIRO EXISTENTE 01 - BSTC D=0,80m - E1203



FOTO Nº 10 - FONTE DE ÁGUA 03 - E1230 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 11 - BUEIRO 01 - E1254



FOTO Nº 12 - JAZIDA 04 - E1265 - Dist. Fixa = 10m

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 03: BR-230 / LOC. LAVANDEIRA / LOC. MORORÓ / LOC. SÃO BENTO / LOC. SÃO BENTO / ASSENTAMENTO MOCHA / LOC. MACHADO / LOC. BOCAINA ATÉ LOC. QUEIMADAS



FOTO Nº 13 - TRECHO 03



FOTO Nº 14 - TRECHO 03



FOTO Nº 15 - TRECHO 03



FOTO Nº 16 - TRECHO 03



FOTO Nº 17 - TRECHO 03



FOTO Nº 18 - FIM DO TRECHO 03

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
SUB-TRECHO 3.1: LOC. MACHADO



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO SUB-TRECHO 3.1: LOC. MACHADO



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 - JAZIDA 03 DO TRECHO 03 - Dist. Fixa = 1.610m



FOTO Nº 03 - FONTE DE ÁGUA 01 - FONTE DE ÁGUA 02 DO TRECHO 03 -
Dist. Fixa = 1.290m



FOTO Nº 04 - SUB-TRECHO 3.1: LOC. MACHADO



FOTO Nº 05 - SUB-TRECHO 3.1: LOC. MACHADO



FOTO Nº 06 - FIM DO SUB-TRECHO 3.1: LOC. MACHADO