

CONVENIO Nº 882021/2018

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 10: LOC. BURITI DO REI / LOC. MALHADINHA / LOC. SANTA LUZIA / LOC. CONCEIÇÃO / LOC. ZUMBI / LOC. CROATÁ / LOC. TRANQUEIRA ATÉ LOC. MALHADA REAL



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO TRECHO 10



FOTO Nº 02 - PASSAGEM MOLHADA EXISTENTE (4,00 x 6,00)m - E68



FOTO Nº 03 - JAZIDA 01 - E196 - Dist. Fixa = 998m



FOTO Nº 04 - BUEIRO 01 - E219



FOTO Nº 05 - FONTE DE ÁGUA 01 - E235 - Dist. Fixa = 10m



FOTO Nº 06 - BUEIRO 02 - E292

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRECHO 10: LOC. BURITI DO REI / LOC. MALHADINHA / LOC. SANTA LUZIA / LOC. CONCEIÇÃO / LOC. ZUMBI / LOC. CROATÁ / LOC. TRANQUEIRA ATÉ LOC. MALHADA REAL



FOTO Nº 07 - BUEIRO 03 - E324



FOTO Nº 08 - BUEIRO 04 - E547



FOTO Nº 09 - TRECHO 10: LOC. BURITI DO REI / LOC. MALHADINHA / LOC. SANTA LUZIA / LOC. CONCEIÇÃO / LOC. ZUMBI / LOC. CROATÁ / LOC. TRANQUEIRA ATÉ LOC. MALHADA REAL



FOTO Nº 10 - TRECHO 10: LOC. BURITI DO REI / LOC. MALHADINHA / LOC. SANTA LUZIA / LOC. CONCEIÇÃO / LOC. ZUMBI / LOC. CROATÁ / LOC. TRANQUEIRA ATÉ LOC. MALHADA REAL



FOTO Nº 11 - TRECHO 10: LOC. BURITI DO REI / LOC. MALHADINHA / LOC. SANTA LUZIA / LOC. CONCEIÇÃO / LOC. ZUMBI / LOC. CROATÁ / LOC. TRANQUEIRA ATÉ LOC. MALHADA REAL



FOTO Nº 12 - FIM DO TRECHO 10

CONVENIO Nº 882021/2018
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCAL: ZONA RURAL - OEIRAS-PI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI



FOTO Nº 01 - INÍCIO DO SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI



FOTO Nº 02 - JAZIDA 01 DO TRECHO 10 - Dist. Fixa = 4,74 km



FOTO Nº 03 - SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI



FOTO Nº 04 - SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI



FOTO Nº 05 - SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI



FOTO Nº 06 - FIM DO SUB-TRECHO 10.1: LOC. BURITI DO REI